

NÚMERO DE ITEM 35318

 Salvar**Efeito do cliente / Descrição do incidente:**

FIAT TORO 1.3 TURBO - JEEP COMPASS, COMMANDER, RENEGADE 1.3 TURBO -
FIAT PULSE 1.0 TURBO : Rumorosa durante funcionamento do motor.

Código do defeito :

SANS

Contexto / Condições de aparecimento :

En funcionamiento

Origem / Causa raiz :

Bomba de Agua - Desprendimento da aleta devido uma falha na solda. (Fornecedor VETORE)

Attribute :

Mercosul Fiat Toro (226) - Pulse (363) ; Jeep Compass (675), Commander (671), Renegade (611).

Anotações / Controles preliminares :

Desprendimento da aleta na bomba de agua

Piloto : U321746

Status : Solução parcial

Perímetro técnico : PETROL ENGINE

Tipo de solução : Solução definitiva

TSB : NOT NECESSARY

CVO : Alejandro SANFILIPPO

FT : NOT NECESSARY

JIRA : 226 ; 611 ; 671 ; 675 ; 363

CIR-A : NOT NECESSARY

data da última modificação : 10/03/2022 17:38

PsaKB.frontoffice.item.lang_redaction : Português

Estado da tradução : Não publicado

Classificação do item : 0 / 5



Solucionado (0)



Não solucionado (0)



(https://isolve.mpsa.com/system/files/2022-03/Bomba_ok_ko.JPG)



(<https://isolve.mpsa.com/system/files/2022-03/Rastreabilidade.JPG>)

Commentaire assistance technique :

Tranche com data juliana 351-1 (17/12/2021) até data juliana 022-2 (22/01/2022)

CP Motor: 116146 - Motor com peças selecionadas na Stellantis

SOLUÇÃO

Escalar o ticket para N3