

# NÚMERO DE ITEM 35059

[Se inscrever](#) [Salvar](#)

## Efeito do cliente / Descrição do incidente:

Fiat Toro - Motor 1.3 T / Fiat Pulse - Motor 1.0 T / Jeep Renegade - Motor 1.3T / Jeep Compass - Motor 1.3T / Jeep Commander - Motor 1.3T - Luz de injeção acesa, veículo perdeu potência e falhando ao acelerar - DTC P0300 - P0301 - P0302 - P0303 - P0304

## Código do defeito :

P0300

P0301

P0302

P0303

P0304

## Contexto / Condições de aparecimento :

Em rodagem do veículo

## Origem / Causa raiz :

Aplicar o documento com algum dos DTC aparecer : P0300 - P0301 - P0302 - P0303 - P0304 .

Injetor de combustível

## Attribute :

MERCOSUL Fiat Toro - Motor 1.3 T / Fiat Pulse - Motor 1.0 T / Jeep Renegade - Motor 1.3T / Jeep Compass - Motor 1.3T / Jeep Commander - Motor 1.3T

Piloto : U321746

Status : Solução

Perímetro técnico : PETROL ENGINE

Tipo de solução : Solução paliativa

CVO : SANFILIPPO

FT : NOT NECESSARY

JIRA : 226 ; 611 ; 671 ; 675 ; 363

CIR-A : NOT NECESSARY

data da última modificação : 06/05/2022 20:46

PsaKB.frontoffice.item.lang\_redaction : Português

Estado da tradução : Não publicado

Classificação do item : 0 / 5

👍 Solucionado (0)    🗨️ Não solucionado (0)

**Commentaire assistance technique :**

Verificar segundo o seguinte vídeo a leitura dos valores de pressão do trilho e da bomba HP de combustível.

Com o motor ligado a pressão de combustível tem que ser similar entre o valor enviado pela bomba e o solicitado pelo motor.

Desligar o motor e colocar em Key ON, verificar os valores de pressão no trilho.

CP: a venir

## SOLUÇÃO

Substituição dos injetores com defeitos