

NÚMERO DE ITEM 35467

[Se inscrever](#) [Salvar](#)

Efeito do cliente / Descrição do incidente:

FIAT FULSE 1.0 T3 (363) - Vazamento de óleo entre a transmissão e o motor

Código do defeito :

SANS

Contexto / Condições de aparecimento :

Em funcionamento ou sem funcionar com muito baixo quilometragem.

Origem / Causa raiz :

Vazamento de óleo entre a transmissão e o motor pela ausencia do dreno no bed plate.

Attribute :

Mercosud : Pulse 1.0 t3 (363)

Anotações / Controles preliminares :

Remover o cater y verificar a presenca do furo do dreno no bed plate.
(Imagen adjunta)

Piloto : U321746

Status : Solução

Perímetro técnico : PETROL ENGINE

Tipo de solução : Solução paliativa

TSB : NOT NECESSARY

CVO : ALEJANDRO SANFILIPPO

FT : NOT NECESSARY

JIRA : 363

CIR-A : NOT NECESSARY

data da última modificação : 18/04/2022 02:00

PsaKB.frontoffice.item.lang_redaction : Português

Estado da tradução : Não publicado

Classificação do item : 0 / 5

 Solucionado (0)  Não solucionado (0)



(https://isolve.mpsa.com/system/files/2022-03/vista_desde_o_interior_do_motor.png)



(<https://isolve.mpsa.com/system/files/2022-03/Vazamento%20entre%20a%20caixa%20e%20o%20motor.jpg>)

Commentaire assistance technique :

Vazamento de óleo entre a transmissão e o motor

O problema acontece com muito baixo quilometragem

DID-I:

TSO: 5783203

(<https://drive.google.com/drive/folders/1wyYMyZWTKXkvK9QMp3Gvbd9jL5lFwNBr?usp=sharing>) / 9BD363A11NYZ17773

GIM: **LBRWTFGA22012909**

TAG : ---

TESIS: ---

ROOT CAUSE : ?'

PERMANENT ACTION: ??

SOP: ---

CP:

Clean Point

Modelo 363 -PULSE

Chassi: 363YZ26428

Chassi de Corte Data: 30/03/2022

Ilha de Chassis

Modelo: 363 -PULSE

Data Final: 30/03/2022

Data Inicial: 11/01/2022

Chassi Inicial: 363YZ11205

Chassi Final: 363YZ26428

Status:

Definitive action: Y

SOLUÇÃO

Substituição do motor