

Cherokee 2.0 MultiJet II motor EBT

Ano: 2014 em diante

Reinicializar o indicador de mudança do óleo de motor

1 - Não pise em nenhum dos pedais;

2 - Ligue a ignição;

3 - Aperte o pedal do acelerador até o fundo e libere-o lentamente 3 vezes no espaço de 10 segundos;

4 - Desligue a ignição;

5 - Ligue o motor;

6 - Quando a reinicialização terminar, o indicador de mudança do óleo irá se apagar. Caso contrário, repita o procedimento;

7 - Desligue a ignição;