

Renegade 2.0 MultiJet II motor EBT

Ano: 2015 em diante

Reinicializar o Indicador do Intervalo de Revisão

1 - Não aperte nenhum dos pedais;

2 - Ligue a ignição;

3 - Aperte fundo e libere o pedal do acelerador lentamente 3 vezes num espaço de tempo de 10 segundos;

4 - Desligue a ignição;

5 - Ligue o motor;

6 - Quando a reinicialização terminar, o indicador de mudança de óleo do motor irá se apagar. Caso contrário repita o procedimento;

7 - Desligue a ignição;