

NÚMERO DE ITEM 35775

 Salvar**Efeito do cliente / Descrição do incidente:**

FIAT Pulse | FIAT Strada | RAM 700 : Registro do DTC U0140-87 e/ou U0140-8F na LTM (ETM) sem nenhuma lamentação ou falha de funcionamento da central multimídia ou rádio

Código do defeito :

U0140-8F

U0140-87

Contexto / Condições de aparecimento :

Permanente

Origem / Causa raiz :

Software ETM (LTM) versão 06.57.00

Attribute :

MERCOSUL = FIAT Pulse | FIAT Strada | RAM 700 fabricados em Betim

Anotações / Controles preliminares :

Se houver o registro do DTC U0140-87 e/ou U0140-8F na LTM (ETM) sem nenhuma lamentação ou falha de funcionamento da central multimídia ou rádio, aplicar este item.

Piloto : U295656

Status : Definição produto

Perímetro técnico : TELEMATIC

Tipo de solução : Solução definitiva

TSB : PENDING

CVO : Fernando ALVES

FT : AAD

JIRA : 281 ; 363

CIR-A : NOT NECESSARY

data da última modificação : 01/06/2022 02:23

PsaKB.frontoffice.item.lang_redaction : Português

Estado da tradução : Não publicado

Classificação do item : 0 / 5

 Solucionado (0) Não solucionado (0)**Commentaire assistance technique :**

DID-I: ???

TSO: 5811485 - 9BD281F66NYW78422

TAG : ???

TESIS: ???

GIM: ???

ROOT CAUSE : ???

INTERIM ACTION: ???

PERMANENT ACTION: ???

SOP: ???

CP: ???

Status: ???

Definitive action: ??? (y/n)

OPR : ???

Improvement : ???

SOLUÇÃO

Trata-se de uma falsa detecção da ETM (LTM), portanto, não efetuar nenhuma intervenção no veículo.

Não substituir peças.