

Falhas capturadas durante o teste do veículo:

P0420 Eficiência do Sistema do Catalisador - Abaixo do Limite (Banco 1)
U0121 Código Reservado