



Diagrama Elétrico da Injeção Eletrônica

Motor Flex 1.4 8V
Sistema
Magneti Marelli IAW 4DF-NP

Entenda a simbologia da MECÂNICA 2000 para o diagrama elétrico:



Numeração do fusível



A cor dos números dos bornes do MC tem um significado. Aprenda o significado de cada cor:

- Verde indica o sinal do componente
- Vermelho indica a alimentação do componente
- Branco indica o aterramento do componente

Cores de fios

MR - marrom	CZ - cinza	RX - roxo
VM - vermelho	AM - amarelo	
PR - preto	RS - rosa	
BR - branco	LA - laranja	
VD - verde	AZ - azul	

Pontos de alimentação:

A Alimentação via relé principal

