

## Frontier 2.5 a partir de 2008

## Aviso de Revisão

- Este modelo apresenta um aviso no painel de Instrumentos indicando a necessidade de Revisão periódica.

- Procedimento para efetuar o Reset do aviso de revisão:

1 - Apertar o botão do odômetro;

2 - Ligar a ignição sem soltar;

3 - O indicador começa a piscar;

4 - Quando parar de piscar o novo intervalo é programado para 10.000 Km;

5 - Solte o botão e desligue a ignição;

6 - Ao ligar a ignição o indicador do intervalo não deverá aparecer.