

Procedimentos para VW Fox 1.0/1.6 2003/05



INTERVALOS DE REVISÃO (chave de porcas):

1. Aperte o botão [A] e mantenha pressionado
2. Ligue a ignição
3. Sem soltar o botão [A], gire para direita e mantenha por 7 segundos
4. Após 7 segundos solte o botão [A]
5. Desligue a ignição.

Procedimentos para VW Fox 1.0/1.6 2006/09

INTERVALOS DE REVISÃO (chave de porcas):

1. Aperte o botão [A] e mantenha pressionado
2. Ligue a ignição
3. Solte o botão [A], gire para direita e mantenha por 7 segundos
4. Após 7 segundos solte o botão [A]
5. Desligue a ignição.

Procedimentos para VW Fox 1.0/1.6 2010/....



INTERVALOS DE REVISÃO (revisão imediata):

1. Aperte o botão [A] e mantenha pressionado
2. Ligue a ignição
3. Mantenha o botão [A] pressionado por 10 segundos
4. Solte o botão [A]
5. Desligue a ignição.

OBS: Os mesmos procedimentos citados acima podem ser aplicados no VW Polo 2002/....

Outros veículos com o mesmo painel também podem ser aplicados o mesmo procedimento.

O procedimento manualmente citado acima, programa para os próximos 15.000km. Pode ser programado também com scanner automotivo habilitado, tendo opção de programar de 5.000 em 5.000km.