

Redefinir o indicador de serviço usando o botão do odômetro;

O indicador de serviço deve ser reinicializado na troca de óleo e em todas as inspeções;

1 - Desligue a ignição;

2 - Mantenha pressionado o botão (seta) ao lado do velocímetro durante 10 segundos;

3 - Ligue a ignição;

4 - Mantenha pressionado o botão ao lado do velocímetro durante 10 segundos;

